

Jetzt prüfen und frühzeitig aktualisieren

Im April 2027 wird myBRUNNER auf ein neues Server- und Sicherheitssystem umgestellt.

Die neue myBRUNNER-Welt bietet eine höhere Datensicherheit, eine bessere Performance und eine zukunftsfähige technische Basis.

Damit der Fernzugriff auf Ihre BRUNNER-Heizungsanlage weiterhin funktioniert, benötigen ältere Touchdisplays vor der Umstellung ein Softwareupdate.

Prüfen Sie den Softwarestand jetzt direkt am Touchdisplay. Die Kontrolle dauert nur wenige Sekunden.

Unsere Empfehlung: Führen Sie ein erforderliches Softwareupdate zeitnah durch. So bleibt genügend Zeit für eine sichere und stressfreie Umstellung.


Brauche ich ein Softwareupdate?

- Am Touchdisplay den Info-Button öffnen.
- Versionsnummer prüfen.

Update erforderlich: Versionsnummer ist kleiner als x.7.100.

Kein Update erforderlich: Versionsnummer ist x.7.100 oder höher.

Beispiele auf dem Touchdisplay



Hinweis: Die Schriftfarbe der Versionsnummer ist – abhängig vom gewählten Design – weiß oder schwarz. Entscheidend ist ausschließlich die angezeigte Versionsnummer.